**MUNICÍPIO: SOUSA**
**DATA DO RELATÓRIO: 3/10/2018**

## 1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta uma lista de **todas** as obras com pendências, no sistema GeoPB, para o município SOUSA.

## 2. PENDÊNCIAS

| OBRAS COM PENDÊNCIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **JURISDICIONADO** | **NÚMERO DA OBRA** | **DATA DE INÍCIO** | **DESCRIÇÃO** | **PENDÊNCIAS** |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00012017 | 02/05/2017 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de serviço de reforma do prédio do paço municipal, da prefeitura... | • Tipo da obra é incerto (outros)<br>• O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições)<br>• A data de conclusão da obra é incerta (Não possui informações de andamento ou não conclusão)<br>• A data de recebimento da obra é incerta<br>• A estimativa da obra é inválida (Desatualizada) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00022017 | 24/05/2017 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de serviço de construção | • O número do contrato é inválido (Igual à zero ou não é um valor numérico)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | de passagem molhada no sitio logradouro... | dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições)<br>• A georreferência da obra é inválida (a obra está fora do município ou não existem acompanhamentos) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00042017 | 05/06/2017 | contratação de empresa para construção de uma praça pública no bairro do mutirão | |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00032017 | 28/06/2017 | Pavimentação asfáltica tipo TSD (tratamento superficial duplo), em diversas ruas da cidade de Sousa/PB. | • O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• A data de conclusão da obra é incerta (Não possui informações de andamento ou não conclusão)<br>• A data de recebimento da obra é incerta<br>• A estimativa da obra é inválida (Desatualizada) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00082017 | 03/08/2017 | contratação de empresa especializada, para prestação de serviço continuado e parcelado, com fornecimento de mão de obra na realização de manutenção e recuperação de pavimentação em paralelepípedo em d... | • Projeto básico é inválido (não possui um projeto básico)<br>• O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• A data de conclusão da obra é incerta (Não possui informações de andamento ou não conclusão)<br>• A data de recebimento da obra é incerta<br>• A estimativa da obra é inválida (Desatualizada)<br>• A georreferência da obra é |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | inválida (a obra está fora do município ou não existem acompanhamentos) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00122017 | 13/09/2017 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a construção de uma passagem molhada no distrito Lagoa dos Estrelas no muni... | • O número do contrato é inválido (Igual à zero ou não é um valor numérico)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições)<br>• A georreferência da obra é inválida (a obra está fora do município ou não existem acompanhamentos) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00112017 | 13/09/2017 | Execução da ampliação do prédio da Sttrans no município de Sousa. | • Tipo da obra é incerto (outros) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00132017 | 19/09/2017 | Contratação de empresa especializada, para construção do complexo CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II | • Tipo da obra é incerto (outros) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00092017 | 04/10/2017 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM ESTRUTURA PARA 14 SALAS DE AULA, NO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | • O número do ART é inválido (ART não segue o padrão)<br>• O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00102017 | 17/10/2017 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: OTACÍLIO GOMES DE SÁ E JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO (NÚCLEO I), AMBAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | • O número do ART é inválido (ART não segue o padrão)<br>• Projeto básico é inválido (não possui um projeto básico)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições)<br>• A georreferência da obra é inválida (a obra está fora do município ou não existem acompanhamentos) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00142017 | 17/10/2017 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para prestação de serviço de execução de meio fio de concreto moldado in locu em... | • Tipo da obra é incerto (outros)<br>• Projeto básico é inválido (não possui um projeto básico)<br>• O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• A data de conclusão da obra é incerta (Não possui informações de andamento ou não conclusão)<br>• A data de recebimento da obra é incerta<br>• A estimativa da obra é inválida (Desatualizada) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00042018 | 30/01/2018 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para executar construção de dois pontilões localizadas nas | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ruas Raimundo Pereira... | |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00032018 | 03/03/2018 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: MARIA AURITA; JOSÉ REIS; PAPA PAULO V; E RÔMULO PIRES NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB/A.R.T. REFERENTE AO LOTE LOTE 2: MARIA AURITA. | • O número do contrato é inválido (Igual à zero ou não é um valor numérico)<br>• Projeto básico é inválido (não possui um projeto básico)<br>• O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00052018 | 15/03/2018 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | • O número do contrato é inválido (Igual à zero ou não é um valor numérico)<br>• Projeto básico é inválido (não possui um projeto básico)<br>• O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00062018 | 15/03/2018 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAPA PAULO | • O número do contrato é inválido (Igual à zero ou não é um valor numérico) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | VI, RESPECTIVAMENTE LOTE 01, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | • O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00022018 | 15/03/2018 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma praça denominada " Praça do Projeto Mariz" no município de... | • O acompanhamento final é incerto (valor da obra é menor que 10 mil, não passaram 90 dias ou não tem uma data prevista)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00222018 | 04/04/2018 | Prestação de Serviço com pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na cidade de Sousa e no distrito de São Gonçalo município de Sousa/PB | • O número do contrato é inválido (Igual à zero ou não é um valor numérico)<br>• Projeto básico é inválido (não possui um projeto básico)<br>• O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• A georreferência da obra é inválida (a obra está fora do município ou não existem acompanhamentos) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00332018 | 04/06/2018 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa | • O acompanhamento inicial é inválido (não possui um acompanhamento inicial) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | será a de menor preço global, por lote, para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no Município... | • O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• O total de medições é inválido (não possui medições)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições)<br>• Número de fotos por acompanhamento é inválido (Não possuem no mínimo uma foto por acompanhamento ou não existem acompanhamentos)<br>• O georreferenciamento é inválido (Não contém georreferenciamento ou não existem acompanhamentos)<br>• A georreferência da obra é inválida (a obra está fora do município ou não existem acompanhamentos) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00072018 | 05/06/2018 | Construção de 03 passagens molhadas nas seguintes localidades: Sítio Malhada da Pedra, Sítio Mãe D'água e Sítio Caiçara no município de Sousa/PB. | • O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00092018 | 13/06/2018 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para construção de um Portal na rodovia Governador Antônio | • A planilha contratada é inválida (Não possui nenhuma extensão válida (xlsx, xls ou csv))<br>• Tipo da obra é incerto (outros) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Mariz, município de... | • O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00082018 | 23/07/2018 | CONTINUAÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | • O acompanhamento inicial é inválido (não possui um acompanhamento inicial)<br>• O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• O total de medições é inválido (não possui medições)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições)<br>• Número de fotos por acompanhamento é inválido (Não possuem no mínimo uma foto por acompanhamento ou não existem acompanhamentos)<br>• O georreferenciamento é inválido (Não contém georreferenciamento ou não existem acompanhamentos)<br>• A georreferência da obra é inválida (a obra está fora do município ou não existem acompanhamentos) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00112018 | 03/08/2018 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa | • A planilha contratada é inválida (Não possui nenhuma extensão válida |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | será a de menor preço global, para perfuração e instalação de 80 Poços artesianos com perfuração entre 50M a 1... | (xlsx, xls ou csv))<br>• O acompanhamento inicial é inválido (não possui um acompanhamento inicial)<br>• O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final)<br>• O total de medições é inválido (não possui medições)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições)<br>• Número de fotos por acompanhamento é inválido (Não possuem no mínimo uma foto por acompanhamento ou não existem acompanhamentos)<br>• O georreferenciamento é inválido (Não contém georreferenciamento ou não existem acompanhamentos)<br>• A georreferência da obra é inválida (a obra está fora do município ou não existem acompanhamentos) |
| Prefeitura Municipal de Sousa | 00102018 | 20/08/2018 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para recuperação da estrutura física da Creche Jardim de Brasília, Sousa/PB. | • A planilha contratada é inválida (Não possui nenhuma extensão válida (xlsx, xls ou csv))<br>• O acompanhamento inicial é inválido (não possui um acompanhamento inicial)<br>• O acompanhamento final é inválido (não possui um acompanhamento final) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | • O total de medições é inválido (não possui medições)<br>• O total de medições corretas é inválido (menos de 80% dos arquivos são validos ou não existem medições)<br>• O número de fotos por medição é inválido (Não contém no mínimo uma foto por medição ou não existem medições)<br>• Número de fotos por acompanhamento é incerto (valor da obra é menor que 10 mil ou não passaram 90 dias)<br>• O georreferenciamento é incerto (valor da obra é menor que 10 mil ou não passaram 90 dias)<br>• A georreferência da obra é incerta (valor da obra é menor que 10 mil ou não passaram 90 dias) |

## 3. NOTA EXPLICATIVA

**Tipos de Pendências da Obra no GeoPB:**

- **Cadastro Incompleto (Georreferenciamento)**
  Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, as seguintes informações da obra:
  **1.** Dimensão Inicial da Obra (campo obrigatório)
  **2.** Georreferenciamento Inicial da Obra (campo obrigatório)
- **Medição**
  Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, a(s) medição(ões) da obra.
- **Dados da Obra Concluída**
  Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, as seguintes informações da obra:
  **1.** Descrição Sucinta (campo obrigatório)
  **2.** População Beneficiada (campo obrigatório)
  **3.** Foto da Obra (campo obrigatório)
  **4.** Dimensão Final da Obra (campo obrigatório)
  **5.** Georreferenciamento Final da Obra (campo obrigatório)
- **Dados da Obra em Execução**
  Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, a seguinte informação da obra:

**1.** ARTs – CREA

- **<u>Licitação</u>**

  Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, a seguinte informação da licitação da obra:

  **1.** Regime de Execução

- **<u>Contrato</u>**

  Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, as seguintes informações do contrato da obra:

  **1.** Ordem de Serviço
  **2.** Data de Recebimento
  **3.** Planilha de Contrato da Vencedora